



Esquema eléctrico de SVE-114

Legenda Sigle

Sigla	Descrizione
-F1	-FUSIBILE GENERALE 2,5A TIPO T 250V
-M1	-MOTORE POMPA VUOTO
-R1	-RESISTORE DI SALDATURA
-R2	-POTENZIOMETRO REG. TEMPO SALDATURA
-S1	-INTERRUTTORE GENERALE
-S2	-PULSANTE LUMINOSO DI SALDATURA
-S3	-PULSANTE COMANDO POMPA VUOTO ED ELETTROVALVOLA
-T1	-TRASFORMATORE 230/24 Vac 2,5A
-X1	-SPINA DI ALIMENTAZIONE TIPO UNEL

